


BENSTÖD MITTMONTERAD ÖVERDEL GRUND SLITSAT

Legsupport Mid Upper part slotted






Svenska

1. Kapning av benstödet kan orsaka skarpa kanter på kapytorna. Om dessa ytor lämnas obehandlade kan de orsaka kläm- och skärskador.







English


1. Cutting the legsupport can cause sharp edges on the cutting surfaces. If these surfaces are left untreated they can cause pinching and cutting damage.





- Ⓐ 804865 Benstöd mittmont överdel grund slitsat f L 20-31 med låsratt
Legsupp. Mid Upper part slotted f L 20-31 w knob











Skötselråd

Produkten bör torkas av och hållas ren från damm och smuts.
Vi godkänner rengöringsmedel från 7 upp till max
12 på pH-skalan (koncentrerat).

Destruktion

Sorteras som metall

Care instructions

The product should be dried and kept clean from dust and dirt.
We accept cleaning agents from 7 up to a maximum of 12 on
the pH scale (concentrated).

Destruction

Sorted as metal